ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование МБДКОУ № 30 ст-цы Воздвиженской

Тип объекта И другие объекты образования и науки

Место нахождения (адрес) Курганинский р-н ст-ца. Воздвиженская Советская 9

Форма собственности объекта

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН:

Телефон:

Количество этажей здания, этаж расположения объекта

Комментарий:

Плановая дата обследования: 07.2020

Фактическая дата обследования: 14.07.2020

Организация:

Должность лица:

ФИО:

Съезд/заезд с тротуара на парковку (уклон)	К	не более 10%	Соответствует	п. 5.1.8 СП 59.13330.2016
Съезд/заезд с тротуара на парковку (перепад высот в месте съезда)	К	не более 1,5 см.	Соответствует	п. 5.1.8 СП 59.13330.2016
Путь к входу в здание				
Указатели направления движения	K	наличие	Наличие	п. 5.1.3 СП 59.13330.2016
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
Вход				
Дверь входная наружная				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016 [*]
Пути движения (для доступа в зону оказания	услуги)			
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	K	не менее 1,5 м.	Соответствует	п. 6.2.1 СП 59.13330.2016
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Не требуется	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016

С	не более 10	Не требуется	п. 6.2.6 СП
	CM.		59.13330.2016
C	не более 30	Не требуется	п. 6.2.6 СП
	CM.		59.13330.2016
К	не менее 0,9	Соответствует	п. 6.1.5 СП
	CM.		59.13330.2016
К	не более 1,4	Соответствует	п. 6.1.5 СП
	CM.		59.13330.2016
C	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП
		1	59.13330.2016
	1		
К	не менее 0,9	Соответствует	п. 6.2.4 СП
	M.		59.13330.2016
К	не более 1,4	Соответствует	п. 6.2.4 СП
	CM.		59.13330.2016
К	не менее 1,2	Наличие	п. 6.2.2 СП
	М.		59.13330.2016
К	не более 0,85	Соответствует	п. 8.1.7 СП
	М.		59.13330.2016
К	не менее 0.75	Соответствует	п. 8.1.7 СП
	х 0,5 м		59.13330.2016
К		Соответствует	п. 6.2.2 СП
	менее 1,4 м.		59.13330.2016
	1,11,11,11,11		
	К К С К К К	См. К не менее 0,9 см. К не более 1,4 см. С наличие К не более 1,4 см. К не более 1,4 см. К не более 1,4 см. К не более 1,5 м. К не менее 0,85 м. К не менее 0,75 х 0,5 м К диаметр не	С не более 30 см. Не требуется К не менее 0,9 см. Соответствует см. К не более 1,4 см. Соответствует см. С наличие Не требуется К не менее 0,9 см. Соответствует см. К не более 1,4 см. Соответствует см. К не менее 1,2 м. Наличие см. К не более 0,85 см. Соответствует см. К не менее 0,75 см. Соответствует см. К не менее 0,75 см. Соответствует см. К диаметр не Соответствует см.

количества .		менее 1)	Соответствует	59.13330.2016
Информационные таблички помещений	K, O, C,	наличие	Соответствует	п. 6.3.6 СП
(выполненные рельефно-графическим и	Γ			59.13330.2016
рельефно-точечным способом),				
размещенные со стороны дверной ручки на				
высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии				
0,1 – 0,5 м от края двери				
Размер кабины (ширина х глубина)	К	не менее 1,65	Не	п. 6.3.3 СП
		/ 2,2 м	соответствует	59.13330.2016
Ширина двери кабины	K	не менее 0,9	Не	п. 6.3.3 СП
		M.	соответствует	59.13330.2016
Пространство для размещения кресла-	К	не менее 0,8	Соответствует	п. 6.3.3 СП
коляски рядом с унитазом		M		59.13330.2016
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не	Соответствует	п. 6.3.3 СП
		менее 1,4 м.		59.13330.2016
Откидные опорные поручни, штанги	K, O	наличие	Не требуется	п. 6.3.3 СП
				59.13330.2016
Система тревожной сигнализации,	К	наличие	Соответствует	п. 6.3.6 СП
обеспечивающая связь с персоналом				59.13330.2016
Средства информации				
Обозначение специальными символами	K, O, C,	наличие	Наличие	п. 6.5.1 СП .
доступных элементов здания, указатели	Γ			59.13330.2016
направления движения				
Информация о назначении помещения	К, О, С,	наличие	Соответствует	п. 6.5.9 СП
внутри здания (рядом с дверью со стороны	Γ			59.13330.2016
дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с				
дублирование рельефными знаками				
Речевые информаторы	С	наличие	Не требуется	п. 6.5.6 СП
A A A				59.13330.2016

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	0	C	Γ
Участки и территории	+	+	+	+
Вход	+	#	#	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	#	#	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	-	+	+	+
Средства информации	+	+	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «Х»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	0	С	Γ
Объект доступен	X*	X*	X	X	X
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации		
Участки и территории			
Вход			
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)			

Зона оказания услуги		
Санитарно-гигиеническое помещение		
Средства информации		

«_13»июля2020_г. Дата составления Паспорта	N.	
Ведущий специалист – эксперт УСЗН в Курганинском районе	Mil	Курочкина О.О.
Должность лица, составившего Паспорт	// подпись	Ф.И.О.

^{*} Приняты и согласованны меры необходимые для признания объекта доступным с учетом минимальных потребностей инвалидов.